


Транспортировка, погрузка и хранение TRESPA

В данном документе представлены общие рекомендации только с ознакомительной целью. Мы настоятельно рекомендуем получить дополнительные сведения у инженера/сертифицированного специалиста проекта, соответствующие требованиям строительных норм и стандартов.

Общие положения

Транспортировка и перемещение панелей должны выполняться только обученным персоналом, использующим правильное оборудование. С панелями Trespa следует обращаться осторожно, чтобы не повредить декоративную поверхность. Кроме того, обработка панелей аналогична обработке твердых пород дерева.



Хранение

- Хранить панели нужно в сухом, чистом, не промерзаемом помещении
 - Размещать паллеты и панели нужно на ровной поверхности, которая обеспечивает полноценную поддержку
 - Хранить панели в оригинальной закрытой упаковке
 - Удалить стальные ремни, если панели будут храниться долгое время
 - Не допускать образование влаги между панелями
 - Не размещать чувствительные к влаге материалы (пр. бумага) между панелями
 - Предотвращать несбалансированное (только с одной стороны) воздействие влаги и/или температуры
1. Удалить защитную пленку в течение 24 часов с самих панелей, если снята общая упаковка (пленка) с панелей.
 2. Панели должны лежать одна на другой
 3. Избегать полостей между панелями, например из-за того, что панели были обработаны.

Погрузка

- Обращаться с панелями аккуратно.
- Не сдвигайте панели. Поднимайте панели, прежде чем передвинуть.
- Избегайте грязи на и между панелями.
- Используйте клейкие наклейки для маркировки / кодирования и удаляйте сразу после установки.

Транспортировка

- Закрепите панели стальными ремнями во время транспортировки
- Установите защитные уголки под ремнями.

TRESPA
Ukraine